
2000
0
−2000
Δ c1 [−]
0
1000
2000
t [s]
100
0
−100
Δ c2 [−]
0
1000
2000
t [s]
4
2
0
N [−]
0
1000
2000
t [s]
2
0
−2
XV1 [−]
0
1000
2000
t [s]
50
0
−50
−100
Loss [−]
0
500
1000
1500
2000
t [s]